

## GWLD-11

# GUANTE SOLDADOR WELDER SAFE

**MATERIAL: CUERO DESCARNE**

**COLOR: GRIS TOPO**

**FORRO: TEJIDO DE ALGODÓN 100%**

**TALLES: 11 (XXL)**

**PRESENTACIÓN: SE EMPAQUETAN EN BOLSAS PLÁSTICAS.**

### DESCRIPCIÓN:

Nuestros guantes **WELDER SAFE** están diseñados para ofrecer comodidad y protección contra el calor y las llamas en tareas de soldadura. Fabricados en cuero descarnado especialmente tratado y cosido en su totalidad con hilo de kevlar lo que le agrega protección contra la escoria, las chispas y el calor ambiental durante periodos prolongados de soldadura.



### EN388



3 4 4 4 D

### EN407



2 2 X X X X

Resistencia al calor por contacto  
-TEMPERATURA: 250 °C  
-TIEMPO UMBRAL: ≥ 15 SEGUNDOS

Inflamabilidad

Resistencia al corte TDM

Resistencia a la perforación

Resistencia al rasgado

Resistencia al corte por cuchilla

Resistencia a la abrasión

DESTERIDAD 1

## CARACTERÍSTICAS

### • INOCUIDAD:

Utilizando esta prenda de acuerdo al uso e instrucciones suministradas no ocasiona riesgo alguno. Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.

### • MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ESTADO:

- Tiempo de uso sugerido previo a mantenimiento:
- Uso liviano (intermitencia de uso en una semana): 2 meses
  - Uso Intensivo (frecuencia diaria de uso): 1 mes

### • ERGONOMÍA, RECAMBIO Y VIDA ÚTIL :

Recambiar por rotura del material o costuras.

### • ALMACENAMIENTO:

Se recomienda proteger de la humedad, las altas temperaturas y la intemperie.

### • FECHA DE VENCIMIENTO:

En condiciones normales de uso, el artículo no posee fecha de vencimiento alguna.

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Inspeccione la prenda en busca de fallas o roturas antes de utilizarla.
- En caso de presentar alguna alteración, descártela.
- Solo se garantizan las propiedades de protección de esta prenda si mantiene las características originales de fabricación.

### INSTRUCCIONES DE LAVADO:

- No permite lavado en Agua.
- Lavar en seco.
- T° de secado MAX 60°C.